

**潍坊丰东热处理有限公司**  
**年产 5000 吨轮胎精密零部件热处理项目**  
**其他需要说明的事项**

## **1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况**

### **1.1 设计简况**

2013 年 12 月，潍坊智晟建设项目管理咨询有限公司编制该项目环境影响报告表，2014 年 1 月 7 日，高密市环境保护局以“高环审 [2014]4 号”对该项目环境影响报告表予以批复。

本项目环评中环保投资 30 万元，实际环保投资 30 万元。

### **1.2 施工简况**

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

### **1.3 验收过程简况**

该项目于 2018 年 2 月开工建设，2018 年 4 月竣工，建设单位于 2018 年 5 月 26-27 日委托潍坊优特检测服务有限公司对该项目环保设施运行情况进行了监测，该监测单位具备相应的监测资质，监测人员均持证上岗。经查验生产和运行记录，监测期间，主体工程工况为 100%，环保设施运行正常。

### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

建设项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

## **2 其他环境保护措施的落实情况**

### **2.1 制度措施落实情况**

#### **（1）环保组织机构及规章制度**

本项目设立安全环保部，主要工作内容包括制定环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。

#### **（2）环境风险防范措施**

已制订完善的环境风险应急预案，并进行备案，已有备案文件，备案编号：370785-2018-112-L。预案中明确了区域应急联动方案，并组织安排演练。

#### **（3）环境监测计划**

企业按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，目前未进行监测。

## **2.2 配套措施落实情况**

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不需要申请总量。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目位于高密市豪迈产业园 D3 车间，不需要设置防护距离。

## **2.3 其他措施落实情况**

本项目位于高密市豪迈产业园，不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等问题。

## **3 整改工作情况**

根据验收组提出的其他需要完善的问题，落实情况如下：

(1) 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，向社会公开验收报告，并向高密市环境保护局报送相关信息。

(2) 规范各类环保标识牌，建立完善的环境管理制度和档案资料，存档备查。

(3) 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》（环保部令 第45号）的规定时限，申请排污许可证。